

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

(Città Metropolitana di Napoli)
Stazione di cura ,soggiorno e turismo



Ufficio Tecnico
(Settore edilizia privata ed urbanistica)

IL SINDACO

ORDINANZA N.47/2019

Vista la relazione di accertamento del tecnico comunale, acquisita al protocollo comunale n. 8267 del 20.11.2019, dalla quale si evince che presso la strada pubblica denominata via Corrado Buono, è stato rilevato quanto segue:

“Un balcone a sbalzo prospiciente la sulla pubblica strada, risulta che a seguito della collusione con un veicolo di grosse dimensioni , si è danneggiato in più punti. Il proprietario ha installato nella parte sottostante, un telone in plastica di colore verde a contenimento dei calcinacci che si staccano periodicamente; nella giornata di ieri il predetto telone si è riempito di acqua (a seguito delle copiose piogge) creando pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Alla luce di quanto evidenziato occorro ordinare l'immediata esecuzione di tutti gli interventi di messa in sicurezza, in quale tale situazione crea pericolo per i pedoni e gli autoveicoli che transitano quotidianamente lungo la predetta strada pubblica.

Si precisa che la predetta situazione si protrae da diversi anni, ed è stata segnalata già più volte verbalmente al proprietario, tale sig. Pandalone Giuseppe nato a Napoli il 20.09.1942 residente in Barano d'Ischia alla via Corrado Buono n. 46.

Allo stato, nessun opera è stata eseguita e ne risulta eliminata ogni fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità”.

Rilevato che:

- La predetta strada pubblica è frequentata da autoveicoli e pedoni che transitano quotidianamente;
- Quanto accertato dall'U.T.C. ed il perdurarsi di tale situazione, costituisce pericolo per la privata e pubblica;

Accertato che l'immobile dove è ubicato il balcone, risulta di proprietà del sig. Pandalone Giuseppe nato a Napoli il 20.09.1942 e residente in Barano d'Ischia alla via Corrado Buono n. 46.

Ritenuto che occorre ordinare l'immediata messa in sicurezza del predetto balcone e l'eliminazione di ogni fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 38 della Legge 08.06.1990 n. 142;

ORDINA

- al sig. Pandalone Giuseppe come sopra generalizzato, e a chiunque altro coobbligato, di provvedere ad HORAS, all'esecuzione di tutti gli interventi di

ripristino del predetto balcone mediante l'eliminazione del telone in plastica, il consolidamento e la posa in opera degli intonaci, al fine di eliminare ogni fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Ad opere ultimate, dovrà essere trasmessa perizia a firma di professionista abilitato con la quale si certifica l'avvenuta esecuzione degli interventi ordinati e l'eliminazione di ogni fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

In caso di mancata ottemperanza a quanto ordinato si provvederà ad eseguire gli interventi d'ufficio con spese a carico del contravventore, salvo le sanzioni penali ed amministrative da applicarsi in conformità alla vigente normativa.

La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta esecuzione della presente ordinanza, ed alla verifica dell'ottemperanza.

Barano d'Ischia, 20.11.2019

IL SINDACO

(Dott. Dionigi Gaudio)

Dionigi Gaudio



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Prov. di Napoli

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver

notificato il presente atto al Sig.

Pantalone Gureff consegnandone

copia a mani di *Ubaldo Corrado Quil*

il 22/11/2019

Il Messo Comunale

Teresa Gaudio

*Termino di Fiolucio
colto alla Perizia
della VATTI*

V. Riva

Conc. Motta

