COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo Ufficio Tecnico Settore lavori pubblici, demanio, edilizia privata ed urbanistica

Lavori di adeguamento sismico della Casa Comunale sita in via Corrado Buono - Barano d'Ischia



PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO

PDE.ED.02 (A-04)

RELAZIONE DI CALCOLO

(ALLEGATO 4 - CONFRONTO STATO DI FATTO – STATO DI PROGETTO)

Progettazione

STCV S.r.l.Corso Vittorio Emanuele, 715

80122 Napoli



Responsabile Unico del Procedimento

\$0 * 170gg

(ing. Giovanni Di Marco)

(ing. Crescenzo Ungaro)

| Revisione | data | Descrizione | Elaborato | Verificato | Approvato |
|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 0 | Ottobre 2019 | Emissione | Esposito | Esposito | Di Marco |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CONFRONTO STATO DI FATTO - STATO DI PROGETTO

| | Tabella di confronto dati di FATTO - dati di PRO | | | | | | | | i di PROGETTO | |
|-----|--|----------|----------------------|----------|---------------------|----------|------------------------------------|----------|---------------|----------|
| SL | D _{PGA} | | C.Min _{PGA} | | C.Min _{TR} | | ζ _Ε (α _{PGA}) | | $lpha_{TR}$ | |
| | FATTO | PROGETTO | FATTO | PROGETTO | FATTO | PROGETTO | FATTO | PROGETTO | FATTO | PROGETTO |
| SLO | 0.0818 | 0.0818 | 0.0681 | 0.3842 | 44 | 1′827 | 0.832 | 4.696 | 0.881 | 4.058 |
| SLD | 0.1093 | 0.1093 | 0.1003 | 0.5807 | 88 | >2475 | 0.918 | 5.315 | 0.945 | 4.222 |
| SLV | 0.2974 | 0.2974 | 0.0000 | 0.3348 | 0 | 1′382 | 0.000 | 1.126 | 0.000 | 1.167 |

LEGENDA: Tabella di confronto dati di FATTO - dati di PROGETTO

Stato limite raggiunto per il tipo di rottura considerato: [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di danno - [SLO] =

stato limite di operatività - [SLC] = stato limite di collasso.

 D_{PGA}
 Domanda espressa in termini di Accelerazione al suolo

 C.Min_{PGA}
 Capacità minima dell'edificio espressa in termini di Accelerazione al Suolo

 C.Min_{TR}
 Capacità minima dell'edificio espressa in termini di Periodo di Ritorno

ζ_E (α_{PGA}) Indicatori di Rischio in termini di Accelerazione al Suolo
 α_{TR} Indicatori di Rischio in termini di Tempo di Ritorno

CONFRONTO STATO DI FATTO - STATO DI PROGETTO IN TERMINI DI CAPACITA'

Tabella di confronto dati di FATTO - dati di PROGETTO in termini di capacità Materiale **PGA**_C SL Tipo di rottura **FATTO PROGETTO** FATTO **PROGETTO PROGETTO FATTO** [Aq/q] [Ag/g] [anni] [anni] SLD Spostamento Interpiano (SLD) 0.1003 0.5807 88 >2475 0.3842 SLO Spostamento Interpiano (SLO) 0.0681 44 1827 0.7960 SIV Carico Limite Terreno TFR TER 0.0000 0 >2475 Pressoflessione SLV >2475 del NS NS >2475 Fuoripiano Maschio NS NS >2475 SLV Pressoflessione nel Piano del Maschio >2475 SLV Taglio nel Piano del Maschio NS NS >2475 >2475 CA SLV Flessione o Pressoflessione CA 0.0000 0.3348 0 1382 0 SLV CA CA 0.0000 0.5231 >2475 Rottura del Nodo CA 0.0000 NS 0 SLV >2475 SLD Cinematismo Ribaltamento NS NS >2475 >2475 SLV Cinematismo Ribaltamento NS NS >2475 >2475 SLD NS Cinematismo Spanciamento NS >2475 >2475 NS NS SLV Cinematismo Spanciamento >2475 >2475

LEGENDA: Tabella di confronto dati di FATTO - dati di PROGETTO in termini di capacità

Stato limite raggiunto per il tipo di rottura considerato: [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di danno - [SLO] =

stato limite di operatività - [SLC] = stato limite di collasso.

Tipo di rottura Tipo di rottura per differenti elementi o meccanismi

MaterialeTipologia di materiale per il tipo di rottura considerato: [-] = Parametro non significativo per il tipo di rotturaPGAcCapacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di accelerazione al suolo per lo stato di Fatto e di ProgettoT_{RC}Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di periodo di ritorno per lo stato di Fatto e di Progetto