

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

(CITTA' METROPOLITANA)

Stazione di cura ,soggiorno e turismo



IL SINDACO

ORDINANZA N. 8/2021

Vista la relazione di accertamento da parte del tecnico comunale acquisita al protocollo comunale n. 1411 del 23.02.2021, dalla quale si rileva che in località Testaccio alla via Giorgio Corafà, è presente una situazione di pericolo; all'atto del sopralluogo si è accertato quanto segue:

“Il muro di contenimento, costituito da pietrame di tufo locale che sorregge il fondo del sig. Di Iorio, a seguito del crollo del muro adiacente di proprietà della sig.ra Spennato, appare in pessime condizioni statiche e fortemente inclinato sulla pubblica strada via Giorgio Corafà; inoltre la predetta strada pubblica, si presenta invasa da autoveicoli in sosta che ostacolano la libera circolazione dei residenti della zona e di chi deve accedere alle proprie aree di sosta.

Alla luce di quanto rilevato, occorre ordinare l'esecuzione con la massima urgenza, di tutti gli interventi di messa in sicurezza del muro, al fine di evitare pericolo per la pubblica e privata incolumità, in quanto l'area è ubicata a confine con la pubblica strada denominata via Giorgio Corafa', dove quotidianamente transitano pedoni ed autoveicoli.

Pertanto allo stato, gli interventi urgenti saranno eseguiti mediante la posa di opere provvisoriale e successivamente, previo l'acquisizione dei prescritti titoli abilitativi, il muro dovrà essere ricostruito in pietra locale con l'utilizzo dello stesso pietrame”.

Rilevato che

- occorre provvedere alla sistemazione e messa in sicurezza del muro, al fine di preservare la pubblica e privata incolumità;
- la predetta strada è molto frequentata da autoveicoli che transitano quotidianamente;
- la situazione accertata, crea pericolo per la pubblica e privata incolumità, in quanto il muro in questione, in caso di crollo, cadrebbe nell'area a confine con la strada pubblica dove transitano pedoni ed autoveicoli;

Ritenuto pertanto provvedere all'emissione di un'ordinanza di pericolo per la messa in sicurezza dell'area in oggetto e il consolidamento del muro confinante con la pubblica strada;

Accertato che il muro in questione risulta di proprietà del:

- sig. **Di Iorio Raffaele nato a Ischia (NA) il 21.11.1930 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Giorgio Corafà n. 21;**

Visto l'art. 38 della Legge 08.06.1990 n. 142;

ORDINA

- Al Sig. Di Iorio Raffaele, in qualità di proprietario, come sopra generalizzato, ed a chiunque altro coobbligato di:
- provvedere ad **HORAS** all'esecuzione di tutti gli interventi di messa in sicurezza necessari ad eliminare ogni fonte di pericolo;
- A lavori ultimati, dovrà essere trasmessa a questo ufficio, perizia asseverata sottoscritta da professionista abilitato, con la quale si attesta:
- l'avvenuta esecuzione degli interventi posti in essere per l'eliminazione di ogni fonte di pericolo;

- la staticità del muro posto a confine con la pubblica strada e gli interventi posti in essere a garantire la perfetta staticità dello stesso.

Nel caso di mancata ottemperanza a quanto ordinato, si provvederà all'esecuzione in danno dei contravventori, salvo l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative prevista dalla legge.

La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta esecuzione della presente ordinanza.

Barano d'Ischia, 23.02.2021

IL SINDACO
Dott. Dionigi Gaudio

